

Modernisierung Staatlicher Mineralbrunnen Bad Brückenau



Zum Schutze der Heilquellen im Staatsbad Brückenau wurden bauliche Maßnahmen im Heilquellen-Schutzgebiet notwendig. Das Straßenbauamt Schweinfurt modernisierte die Oberflächenentwässerung der ST2289 und erstellte ein Regenrückhalte- und ein Regenklärbecken mit Drosselschacht und Entlastungsbauwerk in die Sinn. Zur Vermeidung einer Versickerung des Oberflächenwassers in den Untergrund wurden die beide Becken mit einer Tonabdichtung ausgekleidet. Die Kurverwaltung hat zur Versorgung des neu gebauten Wellnesszentrums im Dorintheotel 4 PE-Leitungen für die Versorgung mit Heilwasser erstellt. Die Leitungen wurden mittels Unterdückerung durch die Sinn geführt. Für die Anbindung an den Abfülltank 8 wurden diverse TWL und Kabel verlegt.

Leistungen Verlegung von Kanal und Wasserleitungen, Erdbau, Stahlbetonarbeiten

Besonderheiten Arbeiten im Heilquellenschutzgebiet

Dauer April 2002 - Oktober 2002

Bauvolumen 500.000 €

Auftraggeber Los 3/5: Staatl. Kurverwaltung Elisabethenhof, Heinrich-von-Bibra-Straße 25, 97769 Bad Brückenau; Los 4: Straßenbauamt SW

Ansprechpartner Straßenbauamt Schweinfurt, Tel. 09721 203-0

Planung Technisches Büro Werner
Oskar-Serrand-Straße 3 a, 97483 Eltmann/Main